

Su.01

Funzione nell'emergenza:
Struttura accessoria

Funzione ordinaria: Supermercato LIDL

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 207

Superficie (m²): 1344

Numero piani: 1

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono 800480048

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Orsolina Avanzi, 27

45°35'36.1"N 10°26'33.6"E



Note: La struttura è individuata come possibile rifugio climatico in caso di eventi di caldo estremo.

UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in
aree potenzialmente
allagabili, secondo il PGRA
vigente, né in prossimità
critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Funzione ordinaria: Centro commerciale "Gallerie Bennet"**Proprietà:** Privata**Quota s.l.m. (m):** 202**Superficie (m²):** 12218**Numero piani:** 3**Classe di fattibilità
geologica:** 2**Pericolosità sismica
locale:** Z4a**Contatti:** Telefono 036531503
Email info@galleriebennet.com**Note:** Presente defibrillatore DAE. Struttura ospitante 16 negozi tra cui il supermercato Conad SUPERSTOREQR code
Google Maps:**Ubicazione:**

Via Gianbattista Bruni Conter, 2

**UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:****SISMICA****UTILIZZABILE**

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA**UTILIZZABILE**

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA**UTILIZZABILE**

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO**UTILIZZABILE**

Area distante da zone boschive.

**ALTRA
EMERGENZA****UTILIZZABILE**

Come rifugio climatico in caso di eventi di caldo estremo.

Su.03

Funzione nell'emergenza:
Struttura accessoria

Funzione ordinaria: Family Market

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 203

Superficie (m²): 3045

Numero piani: 1

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono 0365374487

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Falcone, 2

45°35'24.7"N 10°26'26.3"E



Note: La struttura è individuata come possibile rifugio climatico in caso di eventi di caldo estremo.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in
aree potenzialmente
allagabili, secondo il PGRA
vigente, né in prossimità
critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Funzione ordinaria: In'S Mercato S.p.A.**Proprietà:** Privata**Quota s.l.m. (m):** 195**Superficie (m²):** N.D.**Numero piani:** 1**Classe di fattibilità
geologica:** 2**Pericolosità sismica
locale:** Z4a**Contatti:** Telefono 3755601980QR code
Google Maps:**Ubicazione:**

Via G. Quarena, 239/b

45°33'58.8"N 10°26'6.5"E

**Note:** La struttura è individuata come possibile rifugio climatico in caso di eventi di caldo estremo.**UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:****SISMICA****UTILIZZABILE**

Situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA**UTILIZZABILE**

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA**UTILIZZABILE**

Struttura non compresa in aree potenzialmente allagabili, secondo il PGRA vigente, né in prossimità critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO**UTILIZZABILE**

Area distante da zone boschive

**ALTRA
EMERGENZA****DA VALUTARE**

In base all'emergenza in atto

Funzione ordinaria: Patronato ACLI

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 203

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Comune di Gavardo: 0365 377400

Email: protocollo@comune.gavardo.bs.it
Sito web: www.comune.gavardo.bs.it

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Fossa, 12

45°35'7.5"N 10°26'18.2"E



Note: N.D.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



NON UTILIZZABILE!

Struttura situata all'interno del NAF e non conforme agli standard antisismici vigenti

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in aree potenzialmente allagabili, secondo il PGRA vigente, né in prossimità critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Funzione ordinaria: Sede Gruppo Alpini Gavardo

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 275

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: 104

**Classe di fattibilità
geologica:** 3

**Pericolosità sismica
locale:** N.D.

Contatti: Cellulare 3342235148
Email: alpinigavardo@gmail.com

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via degli Alpini, 24

45°35'0.7"N 10°25'57.1"E



Note: N.D.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE PREVIA VERIFICA

Area a pericolosità potenziale legata a cedimenti e cavernosità sia del substrato che delle coperture (FATTIBILITÀ 3D2)

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in aree potenzialmente allagabili, secondo il PGRA vigente, né in prossimità critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive

ALTRA EMERGENZA




DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Funzione ordinaria: Gruppo Alpini di Soprazocco**Proprietà:** Privata**Quota s.l.m. (m):** 334**Superficie (m²):** 54**Numero piani:** N.D.**Classe di fattibilità
geologica:** 2**Pericolosità sismica
locale:** Z4c**Contatti:** Indirizzo email: soprazocco.salo@ana.itQR code
Google Maps:**Ubicazione:**

Piazza Senatore Angelo Passerini, 6

45°35'33.9"N 10°28'9.4"E

**Note:** N.D.**UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:****SISMICA****UTILIZZABILE**

Situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA**UTILIZZABILE**

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA**UTILIZZABILE**

Struttura non compresa in aree potenzialmente allagabili, secondo il PGRA vigente, né in prossimità critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO**NON UTILIZZABILE!**

Struttura situata nel raggio di 100 mt da zona di interfaccia bosciva

**ALTRA
EMERGENZA****DA VALUTARE**

In base all'emergenza in atto

MC.01

Funzione nell'emergenza:

Altra struttura

Funzione ordinaria: Magazzino comunale

Proprietà: Pubblica

Quota s.l.m. (m): 195

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:**

**Pericolosità sismica
locale:** N.D.

Contatti: Comune di Gavardo: 0365 377400

Email: protocollo@comune.gavardo.bs.it
Sito web: www.comune.gavardo.bs.it

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via dell'Artigianato

45°34'7"N 10°26'17.7"E



Note: Situato in zona industriale



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in
aree potenzialmente
allagabili, secondo il PGRA
vigente, né in prossimità
critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

MC.02

Funzione nell'emergenza:

Altra struttura

Funzione ordinaria: Magazzino comunale

Proprietà: Pubblica

Quota s.l.m. (m): 194

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:**

**Pericolosità sismica
locale:** N.D.

Contatti: Comune di Gavardo: 0365 377400

Email: protocollo@comune.gavardo.bs.it
Sito web: www.comune.gavardo.bs.it

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Piazza Donatori di Sangue, 13

45°34'50.9"N 10°26'17.5"E



Note: Chiavi disponibili presso il municipio



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



NON UTILIZZABILE!

Corso d'acqua nelle
immediate vicinanze

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

STAZ

Funzione nell'emergenza:

Altra struttura

Funzione ordinaria: Stazione meteoidropluviometrica

Proprietà: Pubblica

Quota s.l.m. (m): 201

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:** 4

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono 03076811 (centralino)

QR code
Google Maps:




Ubicazione:

Via Gosa Andrea

45°35'31.3"N 10°26'27.2"E



Note: Rilevamento idrometrico e precipitazioni
<https://iris.arpalombardia.it/>



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



NON UTILIZZABILE!

Struttura situata all'interno del NAF e non conforme agli standard antisismici vigenti

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Area potenzialmente allagabile con pericolosità RSCM "H" (scenario frequente) secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Area compresa nel raggio di 200 metri da una zona boscata

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AVIS

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Piazza Zanardelli, 8

45°35'5.6"N 10°26'10.9"E

Funzione ordinaria: AVIS Gavardo

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 204

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: 1

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Cellulare 3207667356
Email: info@avisgavardo.it



Note: N.D.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



NON UTILIZZABILE!

Area all'interno di zona
potenzialmente allagabile
con pericolosità RSCM "M"
(scenario poco frequente)
secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Fa.01

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

Funzione ordinaria: Farmacia Santa Chiara

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Piazza De Medici, 22

45°35'5.2"N 10°26'18.8"E

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 201

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: 1

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono 036531112



Note: N.D.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



NON UTILIZZABILE!

Struttura situata all'interno del NAF e non conforme agli standard antisismici vigenti

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Area potenzialmente allagabile con pericolosità RSCM "L" (scenario raro) secondo il PGRA vigente. Prestare attenzione al corso d'acqua nelle vicinanze

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Fa.02

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

Funzione ordinaria: Farmacia di Soprazocco

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 334

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4c

Contatti: Telefono 0365376170

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Piazza Angelo Passerini, 10 - Soprazocco

45°35'33.3"N 10°28'11.9"E



Note: Chiavi del cancello pedonali disponibili presso il municipio.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



NON UTILIZZABILE!

Struttura situata all'interno del NAF e non conforme agli standard antisismici vigenti

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in aree potenzialmente allagabili, secondo il PGRA vigente, né in prossimità critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



NON UTILIZZABILE!

Struttura situata nel raggio di 100 mt da zona di interfaccia bosciva

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Fa.03

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

Funzione ordinaria: Farmacia di Sopraponte

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 204

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono 036531189

QR code
Google Maps:




Ubicazione:

Via Terni, 23

45°35'45.6"N 10°26'27"E



Note: N.D.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Area potenzialmente
allagabile con pericolosità
RSCM "L" (scenario raro)
secondo il PGRA vigente.
Prestare attenzione al corso
d'acqua nelle vicinanze

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

NPA

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

Funzione ordinaria: Nuova Pubblica Assistenza Medica

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 199

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: 2

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono
0365371496

Email:
pubblicaassitenzaonlus@gmail.com

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Miro Bonetti, 3

45°34'40.5"N 10°26'35.4"E



Note: Associazione di volontariato per servizi di trasporto sanitario con ambulanza e altre necessità socio-sanitarie



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in
aree potenzialmente
allagabili, secondo il PGRA
vigente, né in prossimità
critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Osp

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

Funzione ordinaria: Ospedale Civile "La Memoria"
(ASST Garda)

Proprietà: Pubblica

Quota s.l.m. (m): 204

Superficie (m²): 10000

Numero piani: 6

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono 03653781

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Andrea Gosa, 74

45°35'18.3"N 10°26'22.9"E



Note: Area storica della struttura attualmente in ristrutturazione.

UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in aree potenzialmente allagabili, secondo il PGRA vigente, né in prossimità critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

Funzione ordinaria: Poliambulatorio 3BMedical

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 202

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono: 0365371496
Email: info@3bmedical.it

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Venticinque Aprile

45°34'41.7"N 10°26'44.2"E



Note: N.D.



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in aree potenzialmente allagabili, secondo il PGRA vigente, né in prossimità critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

RSA.01

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

Funzione ordinaria: Casa di riposo San Giuseppe - Ente Morale Cenacolo Elisa Baldo

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Elisa Baldo, 13

45°35'1.8"N 10°26'20.6"E

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 201

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: N.D.

**Classe di fattibilità
geologica:**

**Pericolosità sismica
locale:** N.D.

Contatti: Telefono: 036531875

Email: info@cenacoloelisabaldo.it



Note: Dispone di uffici e locali di servizio generivo, spogliatoi, ambulatori, palestra, chiesa, ascensori cucina attrezzata con dispens, lavanderia e stireria. 36 camere con bagno, posti letto: 42



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti antisismici non accertata: necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a pericolosità idrogeologica secondo il PAI vigente

IDRAULICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Area potenzialmente allagabile con pericolosità RSCM "L" (scenario raro) secondo il PGRA vigente. Prestare attenzione al corso d'acqua nelle vicinanze

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

RSA.02

Funzione nell'emergenza:
Struttura sanitaria

Funzione ordinaria: Casa di riposo La Memoria -
Fondazione La Memoria ETS

Proprietà: Privata

Quota s.l.m. (m): 204

Superficie (m²): N.D.

Numero piani: 4

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti: Telefono 036534261 E-mail:
amministrazione@fondazionelamemoria.it

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Santa Maria, 17

45°35'13"N 10°26'22.7"E



Note: Dispone di 2 ascensori, spogliatoi, locali di servizio, uffici amministrativi, sale riunioni, sale da pranzo, cucina e cucinette attrezzate con dispensa, 4 bagni assistiti. N° camere: 36, posti letto: 75



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



**UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA**

Conformità dei requisiti
antisismici non accertata:
necessaria verifica idoneità

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona a
pericolosità idrogeologica
secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Struttura non compresa in
aree potenzialmente
allagabili, secondo il PGRA
vigente, né in prossimità
critica di corsi d'acqua

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto



MO.09 - STRUTTURE VULNERABILI



STRUTTURE VULNERABILI

- SV.01 - Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, Piazza De Medici
- SV.02 - Museo archeologico, Piazza San Bernardino, 5
- SV.03 - Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano, Via Giovanni Quarena
- SV.04 - Santuario di Santa Maria de' Terni, Piazza Costantino Pasini
- SV.05 - Chiesa di San Lorenzo Martire, Piazza San Lorenzo
- SV.06 - Chiesa di San Giovanni Evangelista, Strada Località Quarena
- SV.07 - Cappella di San Giovanni Battista, Via Soseto
- SV.08 - Chiesa del Patrocinio di San Giuseppe, Via Fostaga
- SV.09 - Chiesa di San Giuseppe, Strada Località Marzatica
- SV.10 - Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Via Santa Maria
- SV.11 - Chiesa di San Rocco, Via San Rocco
- SV.12 - Chiesa di San Biagio, Via Orefici
- SV.13 - Chiesa dei Santi Giacomo e Biagio, Via San Giacomo
- SV.14 - Chiesa di Sant'Antonio Abate, Strada Località Limone
- SV.15 - Chiesa di Santa Maria Annunciata, Strada Località Rampeniga
- SV.16 - Cappella della Beata Vergine di Fatima, Strada Località Monte Magno
- SV.17 - Cappella dei Beati Francesco, Lucia e Giacinta, Strada Località Monte Magno



Funzione ordinaria: Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 201

Epoca di costruzione: XIII

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 31

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti:

Telefono: 0365 31107

Email: gavardo@diocesi.brescia.it



Note:

Opera dell'architetto Luigi Arcioni. Edificio a navata unica con cappelle laterali e presbiterio rialzato di quattro gradini, separato da balaustra lignea. Il campanile si trova sul lato nord. Interni con decorazioni e pitture murali, altare e coro ligneo storici (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.



**Funzione ordinaria:** Museo archeologico**Proprietà:** Pubblica**Quota s.l.m. (m):** 201**Epoca di costruzione:** 1300**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 6**Classe di fattibilità
geologica:** 2**Pericolosità sismica
locale:** Z4a**Contatti:**

Telefono: 0365 371474

**Note:**

Edificio annesso alla chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo (SV.01). Struttura è realizzata in muratura portante in pietra locale e laterizio, con solai interni in legno e copertura a falde con orditura lignea e manto in coppi. L'edificio presenta spazi interni adattati a uso museale con reperti archeologici e allestimenti espositivi. In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Funzione ordinaria: Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 220

Epoca di costruzione: XV

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 15

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a

Contatti:

N.D.



Note:

Edificio a navata unica con presbiterio absidato rialzato di tre gradini, copertura con volta a vela e semi cupola. Facciata con portale centrale, oculo e portico; campanile presente. Interni con decorazioni e pitture murali; struttura in muratura portante e copertura lignea (Fonte: BeWeB). In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Ubicazione:

Piazza Costantino Pasini

45°35'46.3"N 10°26'24.9"E


Funzione ordinaria: Santuario di Santa Maria de' Terni**Proprietà:** Parrocchiale**Quota s.l.m. (m):** 204**Epoca di costruzione:** XVII**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 27**Classe di fattibilità
geologica:** 2**Pericolosità sismica
locale:** Z4a**Contatti:**

Telefono: 0365/31282

Note:

Edificio a navata unica con presbiterio rettangolare, facciata con portale lapideo, oculo, nicchia pittorica e due finestre laterali. Campanile a nord con quattro aperture ad arco e copertura a padiglione. (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Ubicazione:

Piazza San Lorenzo

45°36'0.8"N 10°26'10.2"E


Funzione ordinaria: Chiesa di San Lorenzo Martire**Proprietà:** Parrocchiale**Quota s.l.m. (m):** 259**Epoca di costruzione:** XIV - XV**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 27**Classe di fattibilità
geologica:** 3**Pericolosità sismica
locale:** Z4a**Contatti:**

Telefono: 0365 31107

Email: sopraponte@diocesi.brescia.it**Note:**

Edificio a navata unica con presbiterio rettangolare absidato, facciata con portale lapideo e due finestrelle laterali raffigurante la Madonna con il Bambino. Campanile sul lato sud con quattro aperture ad arco e cuspide ottagonale. Interni con decorazioni e pitture murali, struttura in muratura lapidea e copertura lignea a doppio spiovente con manto in coppi (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Funzione ordinaria: Chiesa di San Giovanni Evangelista

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 341

Epoca di costruzione: 1785

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 9

**Classe di fattibilità
geologica:** 3

**Pericolosità sismica
locale:** N.D.

Contatti:

Telefono: 0365/31282



Note:

Edificio a navata unica con presbiterio rettangolare absidato, facciata con portale centrale, finestrone soprastante e coronamento triangolare. Interni con decorazioni e pitture murali, spazio scandito da lesene e cornicione. Muratura portante, copertura in legno con manto in coppi (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.



Funzione ordinaria: Cappella di San Giovanni Battista

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 270

Epoca di costruzione: 1560 - 1570

Altezza della copertura / del campanile (m): 4

Classe di fattibilità geologica: 3

Pericolosità sismica locale: Z4b


Contatti:

Telefono: 0365/31282



Note:

Il fronte principale è caratterizzato da un portico a campata unica, sostenuto sia dal paramento murario dell'edificio sia da due pilastri. L'interno è costituito da un'unica aula a pianta rettangolare, che si conclude con un'abside terminale. L'ambiente è coperto da una struttura leggera culminante in un lucernario circolare (Fonte: BeWeB). In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Funzione ordinaria: Chiesa del Patrocinio di San Giuseppe

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 256

Epoca di costruzione: XVIII

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 14

**Classe di fattibilità
geologica:** 3

**Pericolosità sismica
locale:** Z4b

Contatti:


Telefono: 0365/31282



Note:

La facciata presenta un impianto a registro unico. È scandita da lesene stilizzate che inquadrano in asse centrale il portale lapideo e il finestrone soprastante. L'interno è ad aula unica con presbiterio rettangolare absidato. Le strutture verticali sono in muratura portante. Presenta campanile sul lat ovest (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Funzione ordinaria: Chiesa di San Giuseppe

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 313

Epoca di costruzione: XVIII

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 6

**Classe di fattibilità
geologica:** 3

**Pericolosità sismica
locale:** N.D.

Contatti:

Telefono: 0365 31107

Email: gavardo@diocesi.brescia.it



Note:

La facciata, avente registro unico con sommità a capanna, presenta in mezzeria il portone ligneo privo di portale e oculo soprastante. L'interno è a navata unica culminante nel presbiterio a pianta rettangolare. Presente campanile sul lato est. (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Funzione ordinaria: Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 204

Epoca di costruzione: XVI

Altezza della copertura / del campanile (m): 24

Classe di fattibilità geologica: 2

Pericolosità sismica locale: Z4a

Contatti:

Telefono: 0365 31107

Email: sopraponte@diocesi.brescia.it



Note:

La facciata presenta un impianto a capanna. Il prospetto è completato da un portico a campata unica antistante l'ingresso e da un corpo laterale con copertura a spiovente. L'interno è ad aula unica con cappelle laterali e presbiterio. Le strutture sono in muratura portante. La copertura è costituita da orditura lignea a doppio spiovente con manto in coppi, sostenuta da arconi strutturali. Presente campanile su lato est (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.




**Funzione ordinaria:** Chiesa di San Rocco**Proprietà:** Parrocchiale**Quota s.l.m. (m):** 264**Epoca di costruzione:** XX**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 5**Classe di fattibilità
geologica:** 2**Pericolosità sismica
locale:** Z4a**Contatti:**

Email:

soprazzocco@diocesi.brescia.it

Scheda parrocchiale

**Note:**

La facciata è in muratura laterizia a vista. Presenta portone ligneo centrale e oculo soprastante. Antistante si sviluppa un portico a campata unica con copertura a doppia falda. Sul lato nord è collocato un campanile a vela. L'interno è ad aula unica, con copertura a capanna su orditura lignea a vista. Le strutture sono in muratura portante con manto di copertura in coppi (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Funzione ordinaria: Chiesa di San Biagio

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 265

Epoca di costruzione: XIII - XVI

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 19

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4c

Contatti:

Telefono: 0365 31107

Email: soprazzocco@diocesi.brescia.it



Note:

La facciata presenta impianto a registro unico, con zoccolo lapideo, coronamento a doppio spiovente, portale ad arco a tutto sesto con stipiti e oculo superiore. L'interno è a navata unica con cappelle laterali e presbiterio rettangolare. La copertura dell'aula è a capanna con orditura lignea e tavelline laterizie, impostata su lesene corinzie. Nel presbiterio è presente una copertura a volta a vela, separata da cornicione aggettante. Presente campanile sul lato nord (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Funzione ordinaria: Chiesa dei Santi Giacomo e Biagio

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 332

Epoca di costruzione: XVI

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 27

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4c

Contatti:


Telefono: 0365 31107

Email: soprazzocco@diocesi.brescia.it



Note:

La struttura presenta facciata a registro unico con impianto simmetrico, portale centrale e oculo superiore. Antistante si sviluppa un portico a campata unica con archi su colonne tuscaniche. Il campanile presenta una cella campanaria con aperture ad arco e copertura a padiglione. L'impianto interno è a navata unica con cappelle laterali e presbiterio rialzato. Le strutture portanti sono in muratura, con coperture lignee a capanna su arconi (Fonte: BeWeB). In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.



**Ubicazione:**

Strada Località Limone

45°34'30"N 10°27'16.9"E

Funzione ordinaria: Chiesa di Sant'Antonio Abate**Proprietà:** Parrocchiale**Quota s.l.m. (m):** 261**Epoca di costruzione:** XV**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 18**Classe di fattibilità
geologica:** 2**Pericolosità sismica
locale:** Z4c**Contatti:**


Telefono:0365 31107

Email:gavardo@diocesi.brescia.it

**Note:**

L'interno è costituito da un'aula unica con copertura a doppia falda su orditura lignea, impostata su due arconi trasversali sostenuti da lesene. Il presbiterio, rialzato rispetto alla navata, è separato dall'aula mediante un arco e coperto da una (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.



SV.15

Funzione nell'emergenza:
Struttura vulnerabile

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Strada Località Rampeniga

45°33'56.1"N 10°27'8.1"E

Funzione ordinaria: Chiesa di Santa Maria Annunciata

Proprietà: Parrocchiale

Quota s.l.m. (m): 228

Epoca di costruzione: XVI - XVII

Altezza della copertura / del campanile (m): 13

Classe di fattibilità geologica: 2

Pericolosità sismica locale: Z4a

Contatti:

Telefono: 0365/31221



Note:

Presenta un impianto a capanna, anticipata da una copertura a due falde impostata tra il fronte della stessa e l'edificio agricolo adiacente (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.



SV.16

Funzione nell'emergenza:
Struttura vulnerabile

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Strada Località Monte Magno

45°36'57.8"N 10°25'38.7"E

Funzione ordinaria:

Cappella della Beata Vergine di
Fatima

Proprietà:

Parrocchiale

Quota s.l.m. (m):

598

Epoca di costruzione:

XX

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):**

4

**Classe di fattibilità
geologica:**


3

**Pericolosità sismica
locale:**

N.D.

Contatti:


Telefono: 0365/31282



Note:

presenta impianto ad aula unica con copertura a doppio spiovente in orditura lignea a vista. L'edificio è realizzato in muratura portante ed è caratterizzato da facciata con pronao antistante e aperture ad arco acuto. È presente un campanile a vela, collocato sul lato sud dell'edificio in corrispondenza del paramento murario della facciata (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





Ubicazione:

Strada Località Monte Magno

45°37'12.3"N 10°25'59.8"E

Funzione ordinaria: Cappella dei Beati Francesco, Lucia e Giacinta**Proprietà:** Parrocchiale**Quota s.l.m. (m):** 590**Epoca di costruzione:** XX**Altezza della copertura / del campanile (m):** 4**Classe di fattibilità geologica:** 3**Pericolosità sismica locale:** N.D.**Contatti:**


Telefono:0365 31107

Email:sopraponte@diocesi.brescia.it

**Note:**

Situata all'interno della colonia della B.V. di Fatima di Monte Magno (BV). La facciata presenta un portale sormontato da tettoia e oculo soprastante. Il sistema portante è in muratura e la copertura a doppio spiovente con struttura lignea e manto in coppi (Fonte: BeWeB).

In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.



SV.18

Funzione nell'emergenza:
Struttura vulnerabile

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Andrea Gosa, 74

45°35'17.3"N 10°26'22.4"E

Funzione ordinaria: Ala vecchia dell'Ospedale di Gavardo

Proprietà: Pubblica

Quota s.l.m. (m): 203

Epoca di costruzione: 1920-1930

**Altezza della
copertura / del
campanile (m):** 11

**Classe di fattibilità
geologica:** 2

**Pericolosità sismica
locale:** Z4a


Contatti:

N.D.



Note:

Edificio storico integrato nel presidio ospedaliero "La Memoria" -ASST Garda (Osp). L'immobile è attualmente oggetto di interventi di riqualificazione e adeguamento normativo ed è integrato funzionalmente con le strutture sanitarie più recenti . In caso di emergenza verificare agibilità uscite, l'assenza di barriere architettoniche e valutare la presenza di beni storico-artistici ai fini della loro salvaguardia.





MO.10 – AREE DI AMMASSAMENTO BESTIAME



AREE AMMASSAMENTO BESTIAME

AB.01 - Località Costa, 4
AB.02 - Località Santa Croce, 2
AB.03 - Via della Cuca, 32
AB.04 - Via della Cuca, 21
AB.05 - Via della Cuca, 27
AB.06 - Via della Cuca, 27
AB.07 - Via della Cuca, 46
AB.08 - Via Piazze, 38
AB.09 - Località Campeì, 1
AB.10 - Località Caiano
AB.11 - Località Limone, 42
AB.12 - Località Limone, 46
AB.13 - Via delle Schiave
AB.14 - Via delle Schiave
AB.15 - Via delle Schiave, 36
AB.16 - Località Ronco, 1
AB.17 - Via Fornaci, 103
AB.18 - Via Fornaci, 3
AB.19 - Località Bolina, 2
AB.20 - Via Carlo Sormani, 45
AB.21 - Località Rampeniga, 26
AB.22 - Via Carlo Sormani, 65

AB.01

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Costa, 4

45°36'10"N 10°26'52.9"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Erba e sterrato

Superficie (m²): 5065

Quota s.l.m. (m): 222


Classe di fattibilità
geologica: 3

Pericolosità sismica
locale: N.D.

Allevamento: VITALI PIERLUIGI

Strutture presenti:

	Bovini	☒		Ovini	☐		Equini	☒
	Asini	☒		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☒		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA

Presstare attenzione al corso d'acqua nelle vicinanze in caso di eventi di pioggia intensa.

INCENDIO BOSCHIVO



NON UTILIZZABILE!

Area a prato adiacente ad aree boscate

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.02

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Santa Croce, 2

45°35'52.7"N 10°29'29.1"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 9374

Quota s.l.m. (m): 349

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: DELAI ALBERTO - BONORI
STEFANO

Strutture presenti:

	Bovini	☒		Ovini	☐		Equini	☒
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☒		Polli	☒		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA

Area nelle vicinanze di un'area boscata

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.03

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via della Cuca, 32

45°35'31.4"N 10°29'15.8"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Erba e sterrato

Superficie (m²): 17601

Quota s.l.m. (m): 298


Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: AZ. AGR. CAMPAGNOLA DI DELAI
MARIA

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☒		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.04

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via della Cuca, 21

45°35'15.5"N 10°29'14.9"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 8950

Quota s.l.m. (m): 288

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: AZ. AGR. LA PICCA DI PICCALUGA
SUSANNA

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☒		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.05

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via della Cuca, 27

45°35'4.7"N 10°29'13.7"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Sterrato

Superficie (m²): 8858

Quota s.l.m. (m): 283

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: MICHELETTI GUSTIN TATIANA

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☒
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.06

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via della Cuca, 27

45°35'0.6"N 10°29'12.3"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 11169

Quota s.l.m. (m): 283

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: MASSOLINI PIER ANTONIO -
MASSOLINI ROBERTO

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☒
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☒		Suini	☒		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del
nucleo storico e a
ragionevole distanza da
strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona
potenzialmente allagabile
secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona
potenzialmente allagabile
secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.07

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via della Cuca, 46

45°35'2.8"N 10°29'6.3"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Sterrato

Superficie (m²): 4904

Quota s.l.m. (m): 291

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: SARZINA TULLIO

Strutture presenti:

	Bovini	☒		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



NON UTILIZZABILE!

Area a prato adiacente ad aree boscate

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.08

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Piazze, 38

45°34'56.4"N 10°28'8.6"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 6286

Quota s.l.m. (m): 247

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: MACCARINELLI GIUSEPPE

Strutture presenti:

	Bovini	☒		Ovini	☒		Equini	☒
	Asini	☒		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☒		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.09

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Campeï, 1

45°35'19.3"N 10°28'8.1"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Erba e sterrato

Superficie (m²): 24418

Quota s.l.m. (m): 259

Classe di fattibilità
geologica: 4

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: ZABBIALINI UGO

Strutture presenti:

	Bovini	☒		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.10

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Caiano, 1/2

45°34'27.2"N 10°27'48.4"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 23633

Quota s.l.m. (m): 304

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4c

Allevamento: N.D.

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA

Situata nelle immediate vicinanze di un'area di frana attiva (Fa) secondo il PAI vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



NON UTILIZZABILE!

Area a prato adiacente ad aree boscate

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.11

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Limone, 42

45°34'25.7"N 10°27'23.8"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 12001

Quota s.l.m. (m): 254

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4c

Allevamento: GIORGI VITTORIO

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☒
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.12

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Limone, 46

45°34'33"N 10°27'23.8"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 14966

Quota s.l.m. (m): 272

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4c

Allevamento: AGRITURISMO MORSO 46 DI
MARTINI MAURIZIO

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☒		Equini	☒
	Asini	☒		Api	☐		Avicoli misti	☒
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☒		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del
nucleo storico e a
ragionevole distanza da
strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona
potenzialmente allagabile
secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona
potenzialmente allagabile
secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.13

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via delle Schiave

45°34'48.5"N 10°26'59.9"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 51681

Quota s.l.m. (m): 217

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4c

Allevamento: RIDOLI PAOLO - SOCIETA'
AGRICOLA FIORIN S.S.

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☒
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☒		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.14

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via delle Schiave

45°34'55.2"N 10°27'9.1"E

Funzione ordinaria: Maneggio

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Sterrato

Superficie (m²): 3973

Quota s.l.m. (m): 250

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4c

Allevamento: ALLEVAMENTO DELLE SCHIAVE - CENTRO
IPPICODELLE SCHIAVE - RIDOLI ALESSANDRA
AZIENDA AGRICOLA

Strutture presenti:

	Bovini	☒		Ovini	☐		Equini	☒
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☒		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



NON UTILIZZABILE!

Area a prato adiacente ad aree boscate

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.15

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via delle Schiave, 36

45°35'0.3"N 10°26'55.1"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 4353

Quota s.l.m. (m): 225

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: N.D.

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA

Nelle immediate vicinanze di area a prato adiacente ad aree boscate

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.16

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Ronco, 1

45°34'38.9"N 10°25'46.4"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 12136

Quota s.l.m. (m): 206

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: CENEDELLA LUISELLA

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☒		Equini	☐
	Asini	☒		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☒		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.17

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Fornaci, 103

45°34'31"N 10°25'39.1"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Sterrato

Superficie (m²): 2975

Quota s.l.m. (m): 208

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: MASSOLINI BATTISTA - MASSOLINI
GIULIANO

Strutture presenti:

	Bovini		Ovini		Equini
☒		☒		☐	
	Asini		Api		Avicoli misti
☒		☒		☐	
	Alpaca		Lepri		Pesci
☐		☐		☐	
	Caprini		Suini		Uccelli
☒		☒		☐	
	Conigli		Polli		Altro
☐		☐		☐	



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del
nucleo storico e a
ragionevole distanza da
strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona
potenzialmente allagabile
secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona
potenzialmente allagabile
secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone
boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.18

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Fornaci, 3

45°34'18.8"N 10°25'21.8"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 9818

Quota s.l.m. (m): 219

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: SOC. AGR. DONINI ARMANDO,
DARIO E WILLIAM S.S

Strutture presenti:

	Bovini	☒		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.19

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Bolina, 2

45°33'57.2"N 10°26'15.8"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 43981

Quota s.l.m. (m): 192

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: GRUMI CRISTIAN

Strutture presenti:

	Bovini ☒		Ovini ☐		Equini ☒
	Asini ☐		Api ☐		Avicoli misti ☐
	Alpaca ☐		Lepri ☐		Pesci ☐
	Caprini ☐		Suini ☐		Uccelli ☐
	Conigli ☐		Polli ☐		Altro ☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.20

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Carlo Sormani, 45

45°33'51.4"N 10°26'31"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 12157

Quota s.l.m. (m): 187

Classe di fattibilità
geologica: 4

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: N.D.

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☐
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☐		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA

Prestare attenzione al corso d'acqua nelle vicinanze in caso di eventi di pioggia intensa

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.21

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Località Rampeniga, 26A

45°33'55.4"N 10°27'2.8"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 9131

Quota s.l.m. (m): 223

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4c

Allevamento: GRUMI CRISTIAN

Strutture presenti:

	Bovini		Ovini		Equini
☒		☐		☐	
	Asini		Api		Avicoli misti
☐		☐		☐	
	Alpaca		Lepri		Pesci
☐		☐		☐	
	Caprini		Suini		Uccelli
☐		☐		☐	
	Conigli		Polli		Altro
☐		☐		☐	



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto

AB.22

Funzione nell'emergenza:
AREA DI AMMASSAMENTO
BESTIAME

QR code
Google Maps:



Ubicazione:

Via Carlo Sormani, 65

45°33'27.1"N 10°26'27.7"E

Funzione ordinaria: Campo

Proprietà: Privata

Tipo di fondo: Prato

Superficie (m²): 20574

Quota s.l.m. (m): 184

Classe di fattibilità
geologica: 2

Pericolosità sismica
locale: Z4a

Allevamento: ONDEI AVE

Strutture presenti:

	Bovini	☐		Ovini	☐		Equini	☒
	Asini	☐		Api	☐		Avicoli misti	☐
	Alpaca	☐		Lepri	☐		Pesci	☐
	Caprini	☐		Suini	☒		Uccelli	☐
	Conigli	☐		Polli	☐		Altro	☐



UTILIZZABILITÀ DELL'AREA IN CASO DI EMERGENZA:

SISMICA



UTILIZZABILE

Area situata al di fuori del nucleo storico e a ragionevole distanza da strutture vulnerabili

IDROGEOLOGICA



UTILIZZABILE

Area non ricadente in zona potenzialmente allagabile secondo il PGRA vigente

IDRAULICA



UTILIZZABILE PREVIA
VERIFICA

Prestare attenzione al corso d'acqua nelle vicinanze in caso di eventi di pioggia intensa

INCENDIO BOSCHIVO



UTILIZZABILE

Area distante da zone boschive.

ALTRA
EMERGENZA



DA VALUTARE

In base all'emergenza in atto